

# 云阳县建设用地土壤污染状况简易调查表

用地单位	云阳县黄石镇人民政府（盖章）				
项目名称	云阳县黄石镇老屋、铁炉村农村移民安置区精准帮扶（黄石老屋综合文化服务中心）项目				
地块名称	黄石老屋综合文化服务中心地块				
用地单位法定代表人	陈文政	联系人	张书举	联系电话	15826320977
建设用地地点	黄石镇老屋村 5 组				
	中心坐标(十进制)：经度 108.724023223 纬度 31.016911569				
四至范围	东：老屋村村道（大邬路）			占地 面积 (m <sup>2</sup> )	3010.97
	南：老屋村五组黄家院子				
	西：老屋村五组黄忠祥地界				
	北：老屋村学堂榜四组松林				
	另附：注明拐点坐标(2000 国家大地坐标系)				
土地使用权 取得时间	2024 年 6 月 24 日	变更前土地使 用权人	黄石镇老屋村 5 组		
变更前用地性质	<input checked="" type="checkbox"/> 农用地 <input type="checkbox"/> 未利用地				
变更前建设用地规 划许可证编号					
规划用途	<input type="checkbox"/> 住宅用地 <input checked="" type="checkbox"/> 公共管理与公共服务用地				
建设用地规划许可 证编号			核发日期		
建设项目用地预审 或选址意见书编号	用字第用字第 50025202400006 号		核发日期	2024.6.24	
建设工程规划许可证			核发日期		
土地使用权人 调查结果	1. 紧邻工业园区、工业企业，可能受到工业生产活动影响。是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>				



	<p>2. 土地性质登记为农用地，实际上用于建设了厂房、作坊等，有开发建设行为。是<input type="checkbox"/> 否<input checked="" type="checkbox"/></p> <p>3. 有知情人反映或有资料表明以前为工矿企业用地，后拆除恢复为农用地。是<input type="checkbox"/> 否<input checked="" type="checkbox"/></p> <p>4. 现场检查发现有固体废物倾倒、堆放、填埋或其他明显的污染痕迹。是<input type="checkbox"/> 否<input checked="" type="checkbox"/></p> <p>5. 有其他已发现的线索表明土壤受到污染的。是<input type="checkbox"/> 否<input checked="" type="checkbox"/></p> <p>调查人签字：   土地使用单位（盖章）：    2024年12月25日</p>
<p>乡镇政府（街道办事处）意见：</p>	<p>经与该村委会和现场查看，该地确实无土地污染痕迹</p> <p> (盖章)    2024年12月25日</p>
<p>县规划自然资源局意见：</p>	<p>情况属实</p> <p>(盖章)    2024年12月25日</p>
<p>县生态环境局意见：</p>	<p>同意</p> <p>(盖章)    2024年12月25日</p>
<p>递交申请材料附件目录</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 土地使用权人营业执照、组织机构代码证；</li> <li>2. 地块权属证明，如《国有土地使用权证》，土地收储协议等；</li> <li>3. 地块规划证明，如《规划条件函》、《选址意见书》、《规划用地许可证》等；</li> <li>4. 土地使用权人承诺书；</li> <li>5. 其他地块相关证明材料。</li> </ol>

